

Garantie et entretien



Lavage à 30°C.
Traitement mécanique d'intensité très réduite, essorage réduit.



Lavage à 40°C.
Traitement mécanique d'intensité normale, essorage normal.



Lavage à 60°C.
Traitement mécanique d'intensité normale, essorage normal.

Température de repassage basse (110°C max). Le traitement à la vapeur présente des risques.

Température de repassage moyenne (150°C max). Le traitement à la vapeur présente des risques.



Nettoyage à sec.



Pas de nettoyage à sec.



Traitement de chlorage proscrit.



Séchage en tambour permis.
À température modérée.



Séchage en tambour permis.
À température normale.



Ne pas sécher en tambour.

LA GARANTIE :

La garantie du tissu :

Cette garantie s'applique sur la qualité du tissu et sur la façon du vêtement. Cependant, cette clause sera suspendue si les conditions de nettoyage n'ont pas été respectées.

La garantie du bien-aller :

Nous garantissons le bien-aller technique et esthétique de chacun de nos vêtements en nous appuyant sur le nouveau concept de la mesure industrielle. Ceci repose sur la combinaison de la **CAO et de la FAO**. De plus nos ateliers de retouches nous donnent la capacité à exécuter toutes les retouches possibles sur le vêtement.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Pensez à ne jamais remplir la machine complètement pour que le linge soit bien lavé.

N'oubliez pas de séparer le blanc des couleurs, ainsi que le blanc très sale.

Séparez toujours les vêtements en coton et les vêtements comprenant des matières synthétiques pour le lavage.

Sortir les vêtements de la machine juste après l'essorage et faites-les sécher sur des cintres, ne pas tordre pour éviter les cassures. Repassage à fer moyen si nécessaire, à l'envers (à l'endroit risque de lustrage).

Les professionnels de l'entretien pourront laver à 80 °C avec repassage au tunnel de finition permettant de conserver au vêtement son bel aspect d'origine.

DETACHAGE DE VOS VÊTEMENTS :

Bougie : coincer la tâche entre deux feuilles de papier de soie puis passer un fer réglé de telle sorte que la bougie fonde sans grésiller, mais attention, Nous vous déconseillons de dépasser la température de repassage de la fibre.

Huile, beurre, saindoux... : Celles-ci s'éliminent par l'action d'un solvant. Frottez la tâche à l'aide d'un chiffon imbibé de trichloréthylène, ensuite vous évacuez le solvant par le lavage en eau tiède et rinçage, ou si vous disposez d'une terre de sommière vous pouvez l'appliquer, et vous brossez le vêtement 12 heures après.

Café, thé, vin, bière, jus de fruits, herbe : Vous imbiberez la tâche soit d'eau de javel à 1% de concentration soit avec de l'eau oxygénée à 10 volumes. Puis vous laisserez tremper la tâche dans un bain d'ammoniaque à 10% et ensuite vous rincerez abondamment.

N'utilisez pas l'eau de javel sur la soie, la laine ou la viscosse.



BIGAND CONFECTION
1482 Avenue de la Libération 62780 CUCQ
T. 09 86 57 88 00 contact@bigand.eu
www.bigand.eu